


## VERIFICATION DE L'ÉCHELLE



Pour vérifier si le pédimètre a bien été imprimé à 100%, munissez-vous d'une règle et mesurez l'échelle ci-dessus. Elle doit faire 5cm.



### 01

Pliez ou coupez le pédimètre le long de la ligne pointillée. Puis placez la feuille contre un mur.

### 02

Placez le pied sur le guide, le talon contre le mur en étant bien droit. Marquez l'extrémité du pied à l'aide d'un crayon.

### 03

Si vous êtes entre deux pointures, choisissez la plus grande.

10-IS.COM

TALON





TABLEAU DE CONVERSION - SHOE SIZE CONVERSION

POINTURE - SHOE SIZE	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
TAILLE - FOOT LENGTH (CM)	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,4	18	18,6	19,3	20	20,7

POINTURE - SHOE SIZE	34	35	36	37	38	-	-	-	-	-	-	-
TAILLE - FOOT LENGTH (CM)	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	-	-	-	-	-	-	-